

«Утверждаю»
Заместитель генерального
директора по техническим вопросам – главный инженер
АО «Пензенская горэлектросеть»
А.Е. Моисеев
« 10 » 02 .2026г.

Дефектный акт
на объект электросетевого хозяйства АО «Пензенская горэлектросеть»
РП-17

Год ввода в эксплуатацию: 1956

Комиссия в составе:

- председатель – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер – А.Е. Моисеев;

Члены комиссии:

- заместитель главного инженера – П.Н. Киреев;

- начальник электросетевого района № 2 – А.А. Кривошапов

- начальник ТО – М.В. Комаров

провела внеплановое техническое обследование РП-17 и установила:

1. В ячейках №№ 13, 15, 23, 30 присутствуют признаки износа ножей разъединителей. Затруднено выполнение переключений.
2. В ячейках №№ 13, 15, 23, 30 имеются признаки разрушения опорных изоляторов.

Заключение:

В связи с износом разъединителей и опорных изоляторов в яч. №№ 13, 15, 23, 30 и отсутствием запасных частей и возможности их приобретения. из-за прекращения производства коммутационных аппаратов данного типа заводом-изготовителем, необходимо заменить вышеуказанные ячейки на новые аналогичного назначения, но другого типа, более распространенного в сетях АО «Пензенская горэлектросеть».

Заместитель главного инженера

Начальник ТО

Начальник электросетевого района № 2

П.Н. Киреев

М.В. Комаров

А.А. Кривошапов